

Chociwiel dnia

03.07.2020

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

(rocznej) obiektu budowlanego Nr.

§ 107/2020

Obiekt : **Urządzenie terenu- Plac zabaw - wg. klasyfikacji PKOB- 2412**

(podać rodzaj i przeznaczenie)

Adres :

Kamienny Most ,

Właściciel: Gmina Chociwiel 73-120, Chociwiel ,ul. Armii Krajowej 52

Administrowany przez: Gmina Chociwiel 73-120, Chociwiel ,ul. Armii Krajowej 52

Przegląd niniejszy przeprowadzono w oparciu o art. 62.1.1 Ustawy Prawo Budowlane i nie zwalnia administratora placu zabaw od bieżącej kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych wynikający z innych przepisów .(dotyczy bieżącej kontroli sprawności zamontowanych urządzeń)

LP	Elementy objęte kontrolą	Opis stanu technicznego elementu składowego placu zabaw	Ocena i uwagi
1	tablica informacyjna	Brak	Bez uwag
2	Nawierzchnia	Stan nawierzchni - Utrzymana właściwie	Bez uwag
3	Bujak na sprężynie	Stan techniczny dobry. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
4	Huśtawka drewniana podwójna	Stan techniczny dobry. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
5	Zestaw linowy z drabinkami	Stan techniczny -usunięte sznury.. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
6	Bujak na sprężynie- koń niebieski	Stan techniczny dobry. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
7	Bujak na sprężynie - koń zielony	Stan techniczny dobry. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
8	Karuzela tarczowa	Stan techniczny dobry. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
9	Huśtawka drewniana podwójna	Stan techniczny dobry..	Bez uwag
10	Wieża ze zjeżdżalnią	Stan techniczny dobry. Zamocowanie w podłożu -właściwe	Bez uwag
11			
12			
13			

PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania ,sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

Oznacza to że plac zabaw zgodny jest z powyższymi normami i nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowaniaPrzegląd przeprowadzono dnia : **03.07.2020**

Przegląd przeprowadził:

Eugeniusz Przychoćko upr. Konstr. Budowlane nr 15/SZ/95

Członek ZPOIIB nr rej. ZAP/BO/0192/01

Eugeniusz Przychoćko.....
 Upr.Konstr.-budowlane nr 15 / SZ / 95
 Na podst. § 5 ust. 2, § 5 ust. 3 (podpis)
 Rozp.MG: OIS - 20 luty 1975r
 Nr rej. 0192 / 01



Fotografie
wykonane
12.11.2020





